

# Seis Tripulantes Mueren en Avioneta Ambulancia en Curacaví

08/05/2025



El 8 de mayo de 2025, en la Ruta G-766 de Curacaví, Región Metropolitana, se confirmó el fallecimiento de las seis personas que iban a bordo de una avioneta ambulancia tras capotar en una zona de difícil acceso. **Nacional.**

## Desarrollo

La aeronave, un Beechcraft BE-300 matrícula CC-AEB, partió de Punta Arenas rumbo a Santiago para trasladar a un paciente y su equipo médico. Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el contacto radar se perdió alrededor de las 00:58 horas, y los restos se encontraron horas después en una quebrada cercana a Puerto Aguirre.

La autoridad regional, delegado Gonzalo Durán, señaló: “Desgraciadamente hemos confirmado el deceso de los seis tripulantes. Las condiciones del terreno y la meteorología

complicaron las labores iniciales de rescate”. Entre las víctimas estaban el piloto, un copiloto, tres miembros del equipo sanitario y el paciente.

Coastline, operadora de la unidad, emitió un comunicado expresando sus “más sinceras condolencias a las familias” y reiteró su compromiso con la investigación. La Fiscalía Aeronáutica y el Servicio Aéreo de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la FACH continúan recopilando datos de vuelo y condiciones meteorológicas para determinar las causas del accidente.

### **Conclusión o Aporte**

Este trágico suceso pone de manifiesto los riesgos de los traslados aeromédicos en zonas remotas y refuerza la necesidad de protocolos más rigurosos y equipamiento de alta precisión. Las familias de las víctimas recibirán apoyo psicológico y legal, mientras las autoridades revisan las rutas y procedimientos de operación.