

# Camión Grúa Cae Al Río Pulelfu

01/07/2021



Según el registro audiovisual por un conductor que esperaba su turno para cruzar el puente, se decidió a grabar ya que un camión grúa de gran tonelaje, se inclinó hacia un costado, conductor y acompañante resultaron ilesos ya que alcanzaron a bajarse, en el registro se puede apreciar que el puente de madera empieza a ceder, haciendo que el camión caiga al caudal del río.

Esta situación ocurre en el camino hacia Puerto Elvira, Sector el Encanto a 28 km de Puyehue.

(Registro Sin Editar)

Entérate de ésta y otras noticias aquí en ChaitenTv #Chaitentv #Chaitén #vivechaiten

ChaitenMedia – Tu Canal Multiplataforma en la Patagonia Verde