

Actualización: Remociones en Masa Afectan Ruta 7 en Chaitén

16/05/2025



Durante la jornada del **16 de mayo de 2025**, se reportaron **remociones en masa** en tres puntos críticos de la comuna de Chaitén, generando preocupación entre autoridades y residentes. La situación afecta a la **Ruta 7**, a la altura del kilómetro 191 en el sector Santa Bárbara – tramo Caleta Gonzalo – Chaitén, y al kilómetro 5 de la Ruta W-807, que conecta Santa Bárbara con el aeródromo local.

El evento tiene **alcance en la comuna de Chaitén, Capital de la Provincia de Palena**, por lo que su impacto es **claramente de carácter Provincial**.

□ *Actualización por sistema frontal en la Provincia de Palena Edelaymén informa que ya se ha recuperado el suministro eléctrico hasta el sector Fandango. Aún quedan sectores por reconectar*

□ Más detalles en [#EdeLaysen](https://t.co/sMelvIrHjU#Palena) [#CorteDeLuz](https://t.co/sMelvIrHjU#Palena) [#SistemaFrontal](https://t.co/sMelvIrHjU#Palena) [pic.twitter.com/KcITo5PjNo](https://t.co/sMelvIrHjU#Palena)

– ChaitenTv (@chaitentv) [May 16, 2025](#)

□ Desarrollo

Las remociones fueron reportadas por equipos de Vialidad y confirmadas por el Director Regional de SENAPRED Los Lagos, **Mitzio Riquelme Salazar**, quien informó que «la empresa a cargo del contrato Global de Vialidad se encuentra movilizandO maquinaria pesada para despejar la ruta durante este mismo viernes». El operativo contempla equipos en ruta y monitoreo permanente del terreno inestable.



[Ver esta publicación en Instagram](#)

Una publicación compartida de ChaitenTv (@chaitentv)

El primer punto crítico corresponde al kilómetro 191 de la **Ruta 7**, entrada al sector Santa Bárbara. Allí, el desprendimiento de material ha bloqueado parte de la vía, dificultando el tránsito vehicular, especialmente en el tramo que conecta Caleta Gonzalo con Chaitén. Paralelamente, en la **Ruta W-807**, a la altura del kilómetro 5, cerca de **Pataguin**, se identificó otro desprendimiento que complica el acceso al aeródromo.

□□ Según Riquelme, *“el llamado es a mantener máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios en los sectores afectados y estar atentos a canales oficiales de información”*.

De acuerdo al informe de **SENAPRED Los Lagos**, ya se han emitido alertas preventivas y los equipos se mantienen en terreno para evaluar la estabilidad del talud en ambas rutas. Estas acciones están siendo coordinadas con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y equipos municipales.

□ **Conclusión**

Este tipo de eventos recuerda la vulnerabilidad de nuestra infraestructura vial frente a factores geológicos y climáticos en zonas de alta pluviometría como la Patagonia Norte. La colaboración entre instituciones y la comunidad será clave para enfrentar estos episodios con resiliencia.

□ **Síguenos y envía tus fotografías y videos WhatsApp: +56 9 3907 7497 | Canal WhatsApp ChaitenTV**

□ **Cuéntanos qué opinas en nuestras redes sociales**

Fuente y Créditos Visuales

▪ **Fuente:** SENAPRED Los Lagos

□ **Preguntas Frecuentes**

¿Qué rutas están afectadas por las remociones en masa?

Ruta 7, km 191 (sector Santa Bárbara), y Ruta W-807, km 5 (cerca de Pataguín, Chaitén).

¿Qué acciones están tomando las autoridades?

Se están enviando maquinarias para despeje y se mantiene monitoreo activo.

¿Dónde obtener información oficial?

En canales de SENAPRED Los Lagos y ChaitenTV.